

高雄市立海青高級工商職業學校飲水設備保養記錄表

☒巡檢保養

☒更換濾心

日期: 115年8月20日

地點	編號	位置	廠牌/型號	電壓	年份	濾心更換日期					機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	TDS	備註
						1	2	3	4	5						
教學大樓	1	1F-1107(教官室內)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4		8/10	8/10			○	○	○	○	7	
	2	1F-1106(學務處內)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4		8/10	8/10			○	○	○	○	15	
	3	1F-1104(總務處後走廊)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4		8/10	8/10			○	○	○	○	9	
	4	1F-1101(走廊)	豪星 1688+RO	110/V	111/2		8/10	8/10			○	○	○	○	18	
	5	2F-1209(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4		8/10	8/10			○	○	○	○	7	濾心較髒
	6	2F-1206(教務處內)	力霸 806A+RO	110/V	108/7		8/10	8/10			○	○	○	○	18	
	7	2F-1205(輔導室後走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4		8/10	8/10			○	○	○	○	9	
	8	2F-1201(走廊)	豪星 1688+RO	110/V	112/2		8/10	8/10			○	○	○	○	22	
	9	3F-1307(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4		8/10	8/10			○	○	○	○	6	
	10	3F-1306(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4		8/10	8/10			○	○	○	○	13	
	11	3F-1301(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	107/5		8/10	8/10			○	○	○	○	15	
	12	4F-1401(走廊)	豪星 1688+RO	110/V	112/2		8/10	8/10			○	○	○	○	15	
	13	5F-1502(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	100/6		8/10	8/10			○	○	○	○	13	
行政大樓	15	B1-3B11(辦公室房間)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4		8/10	8/10			○	○	○	○	6	
	16	1F-3102(進修主任室)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4		8/10	8/10			○	○	○	○	16	
	17	2F-3202(走廊)	豪星 1688+RO	110/V	113/1		8/10	8/10			○	○	○	○	13	
	18	3F-3301(辦公室)	豪星 1688+RO	110/V	102/4		8/10	8/10			○	○	○	○	13	
	19	3F-3303(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	115/1		8/10	8/10			○	○	○	○	21	
	20	4F-3403(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4		8/10	8/10			○	○	○	○	12	
資訊大樓	14	B1-角力室	豪星 1688+RO	110/V	114/2		8/10	8/10			○	○	○	○	16	地面積水 查無異常
	21	1F-4103(走廊)	豪星 1688+RO	110/V	112/2		8/10	8/10			○	○	○	○	16	
	22	2F-4201(走廊)	豪星 1688+RO	110/V	115/1		8/10	8/10			○	○	○	○	19	
	23	2F-4203(辦公室)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4		8/10	8/10			○	○	○	○	15	熱線業務 暫停
	24	3F-4304(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						○	○	○	○		
	25	5F-4501(走廊)	豪星 1688+RO	110/V	114/2		8/10	8/10			○	○	○	○	13	
美工大樓	26	1F-5103(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	105/9		8/10	8/10			○	○	○	○	19	
	27	2F-連接走廊	豪星 1688+RO	110/V	115/1		8/10	8/10			○	○	○	○	20	
	28	2F-5205(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4		8/10	8/10			○	○	○	○	6	
	29	3F-5301(走廊)	鑫泉 1000+RO	110/V	105/9		8/10	8/10			○	○	○	○	16	
	30	4F-5401(走廊)	鑫泉 1000+RO	110/V	105/9		8/10	8/10			○	○	○	○	13	
											○	○	○	○		

鑫泉事業有限公司

電話: 07-373-6758

保養人: 李文桓

客戶簽章: 382622

高雄市立海青高級工商職業學校飲水設備保養記錄表

☒巡檢保養

☒更換濾心

日期: 115年8月20日


地點	編號	位置	廠牌/型號	電壓	年份	濾心更換日期					機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	TDS	備註
						1	2	3	4	5						
營建大樓	31	1F-6103(走廊)	豪星 1688+RO	110/V	114/2		8/21	8/21			○	○	○	○	13	
	32	2F-6202(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4		8/21	8/21			○	○	○	○	15	
	33	2F-6204(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4		8/21	8/21			○	○	○	○	13	
	34	3F-6305(走廊)	豪星 1688+RO	110/V	111/2		8/21	8/21			○	○	○	○	13	
	35	4F-6403(走廊) 停	樂泉 800+RO	110/V	104/11						○	○	○	○		停用
電子大樓	36	1F-7103(走廊)	豪星 1688+RO	220/V	112/2		8/21	8/21			○	○	○	○	19	
	37	2F-7201(辦公室)	豪星 1688+RO	110/V	115/1		8/21	8/21			○	○	○	○	13	
	38	2F-7203(走廊)	豪星 1688+RO	220/V	113/1		8/21	8/21			○	○	○	○	13	
	39	4F-7401(走廊)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4		8/21	8/21			○	○	○	○	5	
實習大樓	40	1F-B104(走廊)	豪星 1688+RO	110/V	113/1		8/21	8/21			○	○	○	○	20	
	41	2F-B202(走廊)	豪星 1688+RO	220/V	111/2		8/21	8/21			○	○	○	○	13	
	42	3F-B302(走廊)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4		8/21	8/21			○	○	○	○	13	
	43	4F-B403(走廊)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4		8/21	8/21			○	○	○	○	7	
活動中心	44	B1-車道旁	豪星 1688+RO	110/V	114/2		8/21	8/21			○	○	○	○	19	
	45	3F-樓梯陽台	豪星 1688+RO	110/V	111/2		8/21	8/21			○	○	○	○	13	
	46	3F-辦公室內陽台	樂泉 1000+RO	220/V	102/4		8/21	8/21			○	○	○	○	9	
室內設計	47	2F-8201(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4		8/21	8/21			○	○	○	○	12	
	48	3F-8301(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4		8/21	8/21			○	○	○	○	15	
	49	3F-8302(辦公室)	鑫泉 1000+RO	110/V	107/5		8/21	8/21			○	○	○	○	6	
	50	4F-8401(走廊)	豪星 1688+RO	110/V	113/1		8/21	8/21			○	○	○	○	15	
陶瓷室	51	3F-走廊	樂泉 1000+RO	110/V	107/5		8/21	8/21			○	○	○	○	19	
傳達室	52	1F-傳達室內房間	豪星 3187+RO	110/V	98/11		8/21	8/21			○	○	○	○	21	

鑫泉事業有限公司

電話: 07-373-6758

保養人: 李文雄

客戶簽章:



* 濾心代碼

1->PP5U" 濾芯

2->大 T33 活性碳濾心

3->PP1U" 濾芯

4->RO 膜管

5->小 T33 後置活性碳