

# 高雄市立海青高級工商職業學校飲水設備保養記錄表

☒巡檢保養

☒更換濾心

日期: 113年 1月 22日

| 地點   | 編號 | 位置              | 廠牌/型號      | 電壓    | 年份    | 濾心更換日期 |   |   |   |   | 機台巡檢 | 漏電檢測 | 加熱系統 | 冷卻系統 | TDS | 備註 |
|------|----|-----------------|------------|-------|-------|--------|---|---|---|---|------|------|------|------|-----|----|
|      |    |                 |            |       |       | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 |      |      |      |      |     |    |
| 教學大樓 | 1  | 1F-1107(教教室內)   | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 5   |    |
|      | 2  | 1F-1106(學務處內)   | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 11  |    |
|      | 3  | 1F-1104(總務處後走廊) | 樂泉 1000+RO | 220/V | 102/4 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 13  |    |
|      | 4  | 1F-1101(走廊)     | 豪星 1688+RO | 110/V | 111/2 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 11  |    |
|      | 5  | 2F-1209(走廊)     | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 16  |    |
|      | 6  | 2F-1206(教務處內)   | 力霸 806A+RO | 110/V | 108/7 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 18  |    |
|      | 7  | 2F-1205(輔導室後走廊) | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 14  |    |
|      | 8  | 2F-1201(走廊)     | 豪星 1688+RO | 110/V | 112/2 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 14  |    |
|      | 9  | 3F-1308(校長室後陽台) | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 13  |    |
|      | 10 | 3F-1307(走廊)     | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 13  |    |
|      | 11 | 3F-1306(辦公室)    | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 21  |    |
|      | 12 | 3F-1301(走廊)     | 樂泉 1000+RO | 110/V | 107/5 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 21  |    |
|      | 13 | 4F-1401(走廊)     | 豪星 1688+RO | 110/V | 112/2 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 18  |    |
|      | 14 | 5F-1502(辦公室)    | 樂泉 1000+RO | 110/V | 100/6 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 5   |    |
| 行政大樓 | 15 | B1-3B11(辦公室房間)  | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 10  |    |
|      | 16 | 1F-3102(進修主任室)  | 樂泉 1000+RO | 220/V | 102/4 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 10  |    |
|      | 17 | 2F-3202(走廊)     | 豪星 1688+RO | 110/V | 113/1 |        |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 5   | 新機 |
|      | 18 | 3F-3301(辦公室)    | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 7   |    |
|      | 19 | 3F-3303(走廊)     | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 8   |    |
|      | 20 | 4F-3403(走廊)     | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 10  |    |
| 資訊大樓 | 21 | 1F-4103(走廊)     | 豪星 1688+RO | 110/V | 112/2 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 12  |    |
|      | 22 | 2F-4201(資訊中心)   | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 6   |    |
|      | 23 | 2F-4203(辦公室)    | 樂泉 1000+RO | 220/V | 102/4 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 6   |    |
|      | 24 | 2F-4204(走廊)     | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 4   |    |
|      | 25 | 3F-4304(走廊)     | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 14  |    |
|      | 26 | 5F-4501(走廊)     | 豪星 3187+RO | 110/V | 102/6 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 12  |    |

鑫泉事業有限公司

電話: 07373-6758

保養人: 曹峰山

\* 濾心代碼

1->PP5U" 濾芯

2->大 T33 活性碳濾心

3->PPIU" 濾芯

4->RO 膜管

5->小 T33 後置活性碳

客戶簽章: 3/8 3/8 3/10

高雄市立海青高級工商職業學校飲水設備保養記錄表

☒巡檢保養 ☒更換濾心

日期: 113年1月22日

| 地點   | 編號 | 位置           | 廠牌/型號      | 電壓    | 年份     | 濾心更換日期 |   |   |   |   | 機台巡檢 | 漏電檢測 | 加熱系統 | 冷卻系統 | TDS | 備註           |
|------|----|--------------|------------|-------|--------|--------|---|---|---|---|------|------|------|------|-----|--------------|
|      |    |              |            |       |        | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 |      |      |      |      |     |              |
| 美工大樓 | 27 | 1F-5103(走廊)  | 樂泉 1000+RO | 110/V | 105/9  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 8   |              |
|      | 28 | 2F-連接走廊      | 鑫泉 1000+RO | 110/V | 105/9  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 3   |              |
|      | 29 | 2F-5205(辦公室) | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 6   |              |
|      | 30 | 3F-5301(走廊)  | 鑫泉 1000+RO | 110/V | 105/9  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 12  |              |
|      | 31 | 4F-5401(走廊)  | 鑫泉 1000+RO | 110/V | 105/9  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 14  |              |
| 營建大樓 | 32 | 1F-6103(走廊)  | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 14  |              |
|      | 33 | 2F-6202(辦公室) | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 13  | 2015年<br>第1期 |
|      | 34 | 2F-6204(辦公室) | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 17  | 直排水          |
|      | 35 | 3F-6305(走廊)  | 豪星 1688+RO | 110/V | 111/2  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 13  |              |
|      | 36 | 4F-6403(走廊)  | 樂泉 800+RO  | 110/V | 104/11 | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 12  |              |
| 電子大樓 | 37 | 1F-7103(走廊)  | 豪星 1688+RO | 220/V | 112/2  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 16  |              |
|      | 38 | 2F-7201(辦公室) | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 8   |              |
|      | 39 | 2F-7203(走廊)  | 豪星 1688+RO | 220/V | 113/1  |        |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 5   | 新機           |
|      | 40 | 4F-7401(走廊)  | 樂泉 1000+RO | 220/V | 102/4  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 15  |              |
| 實習大樓 | 41 | 1F-B104(走廊)  | 豪星 1688+RO | 110/V | 113/1  |        |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 7   | 新機           |
|      | 42 | 2F-B202(走廊)  | 豪星 1688+RO | 220/V | 111/2  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 14  |              |
|      | 43 | 3F-B302(走廊)  | 樂泉 1000+RO | 220/V | 102/4  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 18  |              |
|      | 44 | 4F-B403(走廊)  | 樂泉 1000+RO | 220/V | 102/4  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 14  |              |
| 活動中心 | 45 | B1-車道旁       | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 13  |              |
|      | 46 | 3F-樓梯陽台      | 豪星 1688+RO | 110/V | 111/2  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 13  |              |
|      | 47 | 3F-辦公室內陽台    | 樂泉 1000+RO | 220/V | 102/4  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 14  |              |
| 室內設計 | 48 | 2F-8201(走廊)  | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 7   |              |
|      | 49 | 3F-8301(走廊)  | 樂泉 1000+RO | 110/V | 102/4  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 8   |              |
|      | 50 | 3F-8302(辦公室) | 鑫泉 1000+RO | 110/V | 107/5  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 11  |              |
|      | 51 | 4F-8401(走廊)  | 豪星 1688+RO | 110/V | 113/1  |        |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 7   | 新機           |
| 陶瓷室  | 52 | 3F-走廊        | 樂泉 1000+RO | 110/V | 107/5  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 5   |              |
| 傳達室  | 53 | 1F-傳達室內房間    | 豪星 3187+RO | 110/V | 98/11  | 1/22   |   |   |   |   | 0    | 0    | 0    | -    | 5   |              |

鑫泉事業有限公司

電話: 07373-6758

保養人: 曹峰凱

客戶簽章: 孫維勤