

高雄市立海青高級工商職業學校飲水設備保養記錄表

☒巡檢保養 ☐更換濾心

日期: 111 年 7 月 22 日

地點	編號	位置	廠牌/型號	電壓	年份	濾心更換日期					機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	TDS	備註
						1	2	3	4	5						
美工大樓	1	4F-5401(走廊)	鑫泉 1000+RO	110/V	105/9						0	0	0	0	12	
	2	3F-5301(走廊)	鑫泉 1000+RO	110/V	105/9						0	0	0	0	17	
	3	2F 連接走廊	鑫泉 1000+RO	110/V	105/9						0	0	0	0	19	
	4	2F-5205(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	22	
	5	1F-5103(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	105/9						0	0	0	0	13	
營建大樓	6	4F-6403(走廊)	樂泉 800+RO	110/V	104/11						0	0	0	0	15	
	7	3F-6305(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4											暫停使用
	8	2F-6204(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	13	
	9	2F-6202(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	10	
	10	1F-6103(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	18	
電子大樓	11	4F-7401(走廊)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	15	
	12	2F-7201(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	14	
	13	2F-7203(走廊)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	22	
	14	1F-7103(走廊)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	16	
實習大樓	15	4F-B403(走廊)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	32	
	16	3F-B302(走廊)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	15	
	17	2F-B202(走廊)	豪星 3187+RO	220/V	97/9						0	0	0	0	12	
	18	1F-B104(走廊)	豪星 3187+RO	110/V	97/9						0	0	0	0	18	
活動中心	19	3F-樓梯陽台旁	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	17	
	20	3F-辦公室內陽台	豪星 3187+RO	220/V	97/9						0	0	0	0	23	
	21	3F-9312(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	14	
	22	131-車道旁	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	12	
室內設計	23	4F-8401(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	15	
	24	4F-8405(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	14	
	25	3F-8301(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	19	
	26	3F-8302(辦公室)	鑫泉 1000+RO	110/V	107/5						0	0	0	0	23	
	27	2F-8201(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	12	
陶瓷室	28	3F-走廊	樂泉 1000+RO	110/V	107/5						0	0	0	0	17	

鑫泉事業有限公司

電話: 07373-6758

保養人: 盧秉義

* 濾心代碼

1->PP5U" 濾芯

2->大 T33 活性碳濾心

3->PP1U" 濾芯

4->RO 膜管

5->小 T33 後置活性碳

客戶簽章: 張清龍

高雄市立海青高級工商職業學校飲水設備保養記錄表

☒巡檢保養 ☐更換濾心

日期: 111 年 2 月 22 日

地點	編號	位置	廠牌/型號	電壓	年份	濾心更換日期					機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	TDS	備註
						1	2	3	4	5						
行政大樓	29	4F-3403(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	12	
	30	3F-3303(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	18	
	31	3F-3301(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	19	
	32	2F-3201	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	13	
	33	1F-3102(進修主任室)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	23	
	34	B1-3B11(辦公室房間)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	12	
資訊大樓	35	5F-4501(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	98/11						0	0	0	0	16	
	36	3F-4304(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	15	
	37	2F-4204(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	11	
	38	2F-4203(冷凍組辦公室)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	10	
	39	2F-4201(資訊中心)	樂泉 1000+RO	110/V	98/11											暫停使用
	40	1F-4103(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	12	
教學大樓	42	5F-1502(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	100/6						0	0	0	0	15	
	43	4F-1401(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	21	
	44	3F-1301(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	107/5						0	0	0	0	17	
	45	3F-1306(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	13	
	46	3F-1307(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	11	
	47	3F-1308(校長室後陽台)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	18	
	48	2F-1209(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	15	
	49	2F-1206(教務處內)	力霸 806A+RO	110/V	108/7						0	0	0	0	12	
	50	2F-1205(輔導室內)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	17	
	51	2F-1200(走廊)	豪星 3187+RO	110/V	102/6						0	0	0	0	10	
	52	1F-1100(走廊)	豪星 3187+RO	110/V	97/7						0	0	0	0	12	
	53	1F-1104(總務處後走廊)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	19	
	54	1F-1106(學務處內)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	22	
	55	1F-川堂	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	16	
傳達室	56	1F-1107(教官室內)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	15	
	57	1F-傳達室內房間	豪星 3187+RO	110/V	98/11						0	0	0	0	17	

鑫泉事業有限公司

電話: 07373-6758

保養人:

盧東義

客戶簽章:

張雅麗